

Manual de Utilizare pentru Spray-ul de Etanșări Rezistent la Apă (700ml)

1. Pregătirea Suprafeței

Curățare: Îndepărtați murdăria, praful și orice material loosened. Folosiți o perie rigidă sau un jet de apă puternic.

Uscare: Asigurați-vă că suprafața este complet uscată înainte de aplicare pentru a maximiza aderența.

2. Pregătirea Spray-ului

Agitare: Agitați tubul energic timp de 30 de secunde. Acest lucru asigură omogenizarea completă a conținutului.

Testare: Pulverizați un mic jet pentru a verifica dacă spray-ul funcționează corect.

3. Aplicarea

Distanță: Pulverizați de la o distanță de 20-30 cm pentru a asigura o acoperire uniformă.

Straturi: Aplicați în straturi subțiri și uniforme. Pentru suprafețe mai mari, aplicați mai multe straturi subțiri în loc de unul gros.

Mișcare: Mențineți mișcarea constantă pentru a evita acumularea în exces.

4. Uscare și Curare

Timp de uscare: Lăsați să se usuce cel puțin 24 ore. Pentru condiții optime, verificați dacă suprafața este complet uscată înainte de a expune la apă.

Curățare: Curățați duza după utilizare prin pulverizare cu tubul inversat pentru a evita înfundarea.

5. Precauții de Siguranță

Ventilație: Utilizați produsul într-un spațiu bine ventilat pentru a evita inhalarea vaporilor.

Protecție personală: Purtați mănuși și ochelari de protecție. În caz de contact cu pielea sau ochii, clătiți imediat cu apă din abundență.

Inflamabilitate: Spray-ul este inflamabil. Evitați utilizarea în apropierea flăcărilor deschise sau a surselor de căldură.

6. Depozitare

Loc de depozitare: Păstrați tubul într-un loc răcoros și uscat, departe de lumina directă a soarelui și sursele de căldură.

Temperatură: Depozitați la temperaturi între 10°C și 25°C.

7. Reciclare

Eliminare: După utilizare, eliminați tubul conform reglementărilor locale pentru deșeuri periculoase. Nu perforați sau ardeți tubul.